

Prüfungsfach: Technik der Fahrzeuge

Anlage 2 zur Beantwortung der Aufgabe 5





Abbildung 1: Draufsicht Powerpack

Prüfungsfach: Technik der Fahrzeuge



Kurbelgehäuseentlüftung

Teile der Abgasanlage

Powerpackrahmen

Abbildung 2: seitliche Ansicht Powerpack

Prüfungsfach: Technik der Fahrzeuge





Abbildung 3: Powerpackträgerrahmen Unterseite

Prüfungsfach: Technik der Fahrzeuge



Abbildung 4: Spuren von Wärmeeintrag an der Unterseite des Wagenbodens

Prüfungsfach: Technik der Fahrzeuge




Leckkraftstoffleitung

Kraftstoffeinspritzleitung
Zylinder 5 und Zylinder 6

Abbildung 5: Kraftstoffeinspritzleitung Zylinder 5 und Zylinder 6

Prüfungsfach: Technik der Fahrzeuge



Leckkraftstoffleitung

Kraftstoffeinspritzleitung
Zylinder 5 und Zylinder 6

Abbildung 6: Leckkraftstoffleitung aufgesteckt

Prüfungsfach: Technik der Fahrzeuge



Abbildung 7: Leckkraftstoffleitung abgezogen

Prüfungsfach: Technik der Fahrzeuge

Fehlerliste (alle Fehler) – 1000 Einträge

Nr.	Code	KI	Tfz. Nr	Fehler	kommt	geht	Zug Nr.	Fahrer
20	3018	3	VT728	PZB-Schnellbremsung	15:28:45	15:28:47	643618	0
21	2025	2	VT728	Dieselmotor Störung im EW2	15:22:10	15:22:21	643618	0
22	3004	3	VT728	Dieselmotor EW2 Gelbalarm	15:19:48	15:22:29	643618	0
23	2025	2	VT728	Dieselmotor Störung im EW2	13:15:36	13:15:46	643618	0
24	2063	2	VT728	Alarm Isolationsüberwachung	12:50:10	12:53:05	643618	0
25	3004	3	VT728	Dieselmotor EW2 Gelbalarm	12:44:13	13:15:53	643618	0
26	2025	2	VT728	Dieselmotor Störung im EW2	09:11:43	09:11:45	643618	0
27	1034	1	VT728	Achswendegetriebestörung EW2	09:03:50	09:03:55	643618	0
28	3017	3	VT728	Sifa-Schnellbremsung	04:15:03	04:15:05	643618	0
29	3018	3	VT728	PZB-Schnellbremsung	04:14:28	04:14:29	643618	0
30	3017	3	VT728	Sifa-Schnellbremsung	04:11:31	04:11:33	643618	0
31	3018	3	VT728	PZB-Schnellbremsung	04:11:01	04:11:02	643618	0
32	2025	2	VT728	Dieselmotor Störung im EW2	03:55:17	03:55:22	643618	0
33	2056	2	VT728	Steuerung min. 1 Sicherheitsschleife	20:02:17	20:09:53	643618	0
34	2056	2	VT728	Steuerung min. 1 Sicherheitsschleife	17:20:48	17:53:52	643618	0
35	3018	3	VT728	PZB-Schnellbremsung	06:08:42	06:08:44	643618	0
36	2038	2	VT728	Bremsstörung Klasse 2 im EW1	05:51:05	06:00:09	643618	0
37	2037	2	VT728	Bremsstörung Klasse 2 im EW2	05:51:04	06:00:09	643618	0
38	2027	2	VT728	Störung Klimaanlage EW2	14:06:08	14:35:57	643618	0
39	1002	1	VT728	Fahrgastnotbremse wurde betätigt	10:53:21	10:56:40	643618	0
40	2018	2	VT728	Fahrzeugbus Timeout EW1	10:38:23	10:38:27	643618	0
41	3017	3	VT728	Sifa-Schnellbremsung	10:09:08	10:09:13	643618	0
42	3017	3	VT728	Sifa-Schnellbremsung	09:51:37	09:51:44	643618	0
43	3017	3	VT728	Sifa-Schnellbremsung	09:49:13	09:49:21	643618	0
44	2018	2	VT728	Fahrzeugbus Timeout EW1	09:17:12	09:38:23	643618	0
45	2062	2	VT715	Störung Videoanlage	08:48:08	08:48:09	643618	0
46	2057	2	VT728	Zugsteuerleitung Schnellbremse fehler	05:45:23	05:45:23	643618	0

KI. 1 | KI. 2 | KI. 3 | alle | gleiche | Seite ab | Seite auf | G

Abbildung 8: Störmeldungen Führerraumanzeige